Link zum Produkt: https://stuckmarkt.de/fassadenleisten-l-21-140x40-mm-p-384.html



Fassadenleisten L-21 140x40 mm

Preis	9.35 €
Verfügbarkeit	Verfügbarkeit
Bearbeitungszeit	48h
Katalognummer	L-21
Herstellercode	L-21
GTIN	4260677253628
Hersteller	Pareto-Decor

Produktbeschreibung

Fassadenprofile L-21 - Modernes Design in Grau für langlebige Außenfassaden

Unsere Fassadenprofile L-21 wurden speziell entwickelt, um die Optik Ihrer Immobilie deutlich zu verbessern. Mit ihrer stilvollen grauen Farbe und der glatten Oberfläche verleihen sie Ihrer Fassade ein modernes, elegantes Erscheinungsbild. Die robusten Leisten bieten zudem zuverlässigen Schutz gegen Witterungseinflüsse und sind einfach zu montieren.

Produkthighlights & Vorteile:

- **Einfache Installation:** Schnelle und unkomplizierte Montage ohne Befestigungsbolzen spart Zeit und Aufwand.
- Vielseitige Haftung: Zuverlässige Klebung auf verschiedenen Untergründen wie Gips, Rigips oder Tapeten.
- **Hochwertiges Material:** UV-beständiges, elastisches und widerstandsfähiges Material sorgt für eine langlebige Außenhaut.
- Schutzfunktionen: Wasserdicht und feuerfest schützt Ihr Gebäude zuverlässig vor Umwelteinflüssen.
- Individuelle Gestaltung: Die Leisten können nach Wunsch mit Außenfarbe oder Putz überstrichen werden, um den persönlichen Stil zu unterstreichen.
- Witterungsbeständig & Pflegeleicht: Extrem widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse, langlebig und einfach zu pflegen.

Technische Daten:

- Abmessungen: Höhe 140 mm, Länge 1200 mm, Breite 40 mm
- Farbe: Grau
- Kleber: Domostyl (inklusive)

Montageanleitung:

- 1. Oberfläche vorbereiten: Wand trocken, sauber und frei von Staub.
- 2. **Positionieren:** Wand messen und Leisten entsprechend markieren.
- 3. **Kleben:** Kleber (Domostyl) gleichmäßig auf die Rückseite der Leisten auftragen.
- 4. Anbringen: Leisten fest an die Wand drücken und mit Wasserwaage ausrichten.
- 5. **Zuschneiden:** Bei Bedarf die Leisten passend zuschneiden, um Ecken oder spezielle Bereiche zu gestalten.
- 6. Trocknen lassen: Klebstoff vollständig aushärten lassen, bevor Sie Sie weiter bearbeiten.

Fazit:

